

質 疑 ・ 回 答

質 疑 ・ 回 答		
工 事 名	サイクルステーション建築工事	
NO	質 疑 日：令和7年11月11日(火)	回 答 日：令和7年11月12日(水)
	質 疑	回 答
1	柱脚金物について 図面番号S-003、内訳書No. 17より、 内訳書No. 17「柱脚金物 ステンレス製 FB-10X65」 の認定規格品があるのでしょうか。ありましたら、 メーカー品番等をご指示下さい。無いようでしたら、 製作品として考えれば、宜しいでしょうか。	柱脚金物はSUSフラットバーの製作品としてお考え下さい。
2	土台用アンカーボルトについて 図面番号S-003、内訳書No. 17より、 内訳書No. 17「土台用アンカーボルト」の数量28ヶ所と 表記されていますが、S-003図より数量を拾いますと 30ヶ所ありますが、図面を正として考えれば宜しい でしょうか。	図面が正（30ヶ所）となります。 なお、入札価格は内訳書の数量28ヶ所で積算して いただき、設計変更協議により変更の対象と します。
3	ルーフドレインについて 図面番号A-006 一般共通事項より、 屋上において『ルーフドレインは落ち葉対策として アルミ製パンチングメタルを設置する。』と記載 されていますが、図面を見ますと、樋・ルーフドレイン はないので上記対応については、不要として考えて 宜しいでしょうか。	お見込みの通り、樋・ルーフドレインは不要とお考え 下さい。
4	屋根について 図面番号A-006・009・015、内訳書No. 16より、 図面では、屋根 ガルバリウム鋼板 $t=0.35$ と記載 されておりますが、内訳書では $t=0.4$ と記載されて おります。図面を正として考えれば宜しい でしょうか。	図面が正（ $t=0.35$ ）となります。 （内訳書 $t=0.4$ は誤記です） 入札価格は $t=0.35$ で積算してください。
5	天井下地について 図面番号A-006 一般共通事項、内部仕上表より、 図面番号 A-006 一般共通事項の天井下地では 木製となっておりますが、内部仕上表では、LGS になっており、内訳書数量にも見当たりませ ん。そのため、木下地と考えて宜しい でしょうか。	お見込みの通り、天井下地は木下地としてくだ さい。